



Na dworze jest bardzo zimno, a gdy wracam do domu tak ciepło!  
Czy dzisiaj mogę powiesić pranie, skoro jest pochmurno i deszczowo?  
Stwórzmy miernik środowiska, który wskaże temperaturę powietrza,  
wilgotność otoczenia i natężenie oświetlenia.




## Pomysł



## Potrzebne moduły




Moduł monitorowania środowiska Moduł wyświetlacza




Moduł akumulatora



## Wykonanie



1. Podłącz moduł monitorowania środowiska,  
moduł wyświetlacza i moduł akumulatora.



2. Umieść płytkę montażową między modułami,  
aby mocno je ze sobą połączyć.



## Sprawdź



- Czy wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę, wilgotność i natężenie oświetlenia?
- Czy wartość natężenia oświetlenia będzie niższa, jeśli zakryjesz moduł monitorowania środowiska?